


# CAPTAIN'S BED LIT DE CAPITAINE



**NOTE: ACTUAL PRODUCT NOT EXACTLY AS SHOWN**

**NOTE: LE PRODUIT ACHETÉ PEUT VARIER DU PRODUIT ILLUSTRÉ**

**IMPORTANT TO OUR CUSTOMER:**

THIS PRODUCT HAS BEEN CAREFULLY QUALITY CONTROLLED BUT HUMAN ERROR CAN OCCUR. SHOULD YOU EXPERIENCE ANY PROBLEMS OR HAVE QUESTIONS CONCERNING THE ASSEMBLY OF THE UNIT PLEASE CONTACT CUSTOMER SERVICE AT (403) 236-3220. SHOULD YOU REQUIRE A REPLACEMENT PART/COMPONENT DUE TO DAMAGE OR IT HAS NOT BEEN INCLUDED; PLEASE CONTACT THE CUSTOMER SERVICE TEAM AT THE STORE FROM WHICH YOU PURCHASED THE UNIT.

**ASSEMBLY INSTRUCTIONS  
GUIDE D'ASSEMBLAGE**

**TOOLS REQUIRED**

1. PHILIPS #2 SCREWDRIVER
2. HAMMER

**OUTILS NÉCESSAIRES**

1. UN TOURNEVIS PHILIPS #2
2. UN MARTEAU

**IMPORTANT CHER CLIENT:**

LA QUALITÉ DE CE PRODUIT EST SOIGNEUSEMENT CONTRÔLÉE MAIS UNE ERREUR HUMAINE A PU SE PRODUIRE. SI VOUS EXPERIECENZ UN PROBLÈME AVEC LE PRODUIT OU AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT L'ASSEMBLAGE DE CETTE UNITÉ, S'IL VOUS PLAIT VEUILLEZ CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE AU (403) 236-3220. SI VOUS AVEZ BESOIN D'UN REMPLACEMENT D'UNE PARTIE DOMMAGÉE OU UNE PARTIE QUI N'EST PAS INCLUÉE DANS L'UNITÉ, S'IL VOUS PLAIT VEUILLEZ CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE DU MAGASIN DUQUEL VOUS AVEZ ACHETÉ L'UNITÉ.











DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QTY/QTÉ	
ALLEN KEY CLÉ ALLEN		a	1
ASSEMBLY BOLT (50mm) BOULON D'ASSEMBLAGE		b	12
CROSS DOWEL (13mm) BOULON TRANSVERSAL		c	12
CROSS RAIL SCREW (38mm) VIS POUR TRAVERSES LATÉRALES		f	15

ILLUSTRATION	DESCRIPTION	QTY/QTÉ
	A	1
	B	2
	C	1
	G	5


1




2




3




4





5



6



7



(f)

15 x f



**PLEASE ENSURE BED SHEET SPACED EVENLY.  
VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE L'ESPACE ENTER LES DRAPS DE LIT SONT E` GAUX.**